

**MUINSUSKAITSEAMETI 2005.A. ALAEELARVE KINNISMÄLESTISTE
AVARII-RESTAUREERIMISTÖÖDE JA TARTU TOOMKIRIKU VAREMETE
KONSERVEERIMISE KOHTA**

Alus: Kultuuriministri 14.01.2005.a käskkirja nr 12 "2005. aasta eelarve kinnitamine" lisa

Jrk.nr.	Maakond/mälestis	Tööde liik	tuh.kr. Summa
A. KINNISMÄLESTISTE AVARII-RESTAUREERIMISTÖÖD (objekti kood 16RY337A)			
I. HARJUMAA			
1.1.	Kose-Uuemõisa mõisa kabel	Müüride restaureerimine, katustamine	200,0
1.2.	Padise kloostrivaremed	Müüristiku konserveerimine	350,0
1.3.	Ellamaa Tuuliku talu pukktuulik	Kattelaudise restaureerimine	100,0
1.4.	Paldiski, A.Adamsoni ateljee-maja	Restaureerimine	90,0
1.5.	Saue mõisa peahoone	Fassaadide restaureerimine	100,0
1.6.	Padise mõisa peahoone	Restaureerimisprojekti koostamine	80,0
1.7.	Saku mõisa peahoone	Tagaterrassi restaureerimine	80,0
1.8.	Pakri vana tuletorn	Restaureerimisprojekti koostamine	20,0
1.9.	Kose-Uuemõisa teenijatemaja 1	Katuse restaureerimisprojekti koostamine	20,0
1.10.	Peeter Suure Merekindluse mere- ja maarinde ühendkomandokeskus	Tugimüüri restaureerimisprojekti koosta- mine	20,0
1.11.	Ellamaa Tuuliku talu uus elamu	Välisviimistluse projekti koostamine	15,0
1.12.	Valkla kõrtsihoone	Paekivimüüritise avarii-restaureerimistööd	15,0
1.13.	Kolga mõisa peahoone	Restaureerimine	90,0
Kokku:			1180,0
II. HIUMAA			
2.1.	Kaigutsi Mäe tuulik	Hooldusremont: katus, põrand, sabapuu	30,0
2.2.	Orjaku mõisa piirdemüür	Projekti koostamine, restaureerimine	155,0
2.3.	Soonlepa mõisa moonakamaja	Restaureerimine	240,0
2.4.	Kõpu tuletorn	Ümbruse heakorrasutusprojekti koostamine	62,0
2.5.	Käina vallamaja	Katuse, vahelagede ja karniiside restaur.	300,0
2.6.	Kaigutsi Mäevälja tuulik	Hooldusremont	70,0
2.7.	Kassari mõisa tuuleveski	Restaureerimine	93,0
2.8.	Aruküla Mägi tuulik	Hooldusremont	70,0
Kokku:			1020,0
III. IDA-VIRUMAA			
3.1.	Kohtla-Järve, K.Lutsu 4 elamu	Katuse restaureerimine	213,0
3.2.	Lohusuu õigeusu kalmistu kabel	Pikihoone katuse restaureerimine	250,0
3.3.	Mäetaguse mõisa kabel	Katuse restaureerimine	340,0
3.4.	Kohvimäe talu ait-laut	Seinte, sokli restaureerimine	250,0
3.5.	Kohvimäe talu elamu	Uurimistööd, rest.projekti koostamine	30,0
Kokku:			1083,0
IV. JÕGEVAMAA			
4.1.	Põltsamaa linnuse konvendihoone	Müüride avarii-konserveerimine	100,0
4.2.	Laiuse linnus	Müüride avarii-konserveerimine	100,0
4.3.	Elistvere mõisa ait	Katuse remont	200,0
4.4.	Jõgeva, Jaama 3b jaamaelamu	Betti Alveri sünnikodu restaureerimine	200,0
4.5.	Jõgeva mõisa peahoone kelder	Avarii-remont	200,0
4.6.	Igavere postijaama peahoone	Katuse, vahelae restaureerimine	200,0
4.7.	Võisiku mõisa kalmistu kabel	Restaureerimine	100,0

Kokku: 1100,0

V. JÄRVAMAA

5.1.	Paide linnus	Värvatornide konserveerimine	200,0
5.2.	Ambla kalmistu kabel	Lae restaureerimine, siseviimistlus	100,0
5.3.	Reopalu kalmistu	Piirdemüüri restaureerimine	77,0
5.4.	Järva-Peetri kirikuaia kabel	Restaureerimine	50,0
5.5.	Esna mõisa Grünewaldtide kabel	Katuse restaureerimine	100,0
5.6.	Ervita mõisa peahoone	Fasaadide restaureerimine	240,0
5.7.	Imavere meierei hoone	Fasaadide restaureerimine	260,0
5.8.	Jäneda mõisa peahoone	Rõdude restaureerimisprojekti koostamine	36,0
5.9.	Koeru kirikuaia kabel	Kivikatuse remont	89,0

Kokku: 1152,0

VI. LÄÄNEMAA

6.1.	Haapsalu linnus	Ringmüüri lõunaosa avarii-konserveerimine	242,0
6.2.	Vatla mõisa aidahoone	Katuse restaureerimine	250,0
6.3.	Riguldi mõisa peahoone	Restaureerimisprojekti koostamine	60,0
6.4.	Lihula mõisa peahoone	Katuse avarii-restaureerimine	490,0
6.5.	Jaagu taluhooned Kelu külas	Kaevurakete ja -koogu restaureerimine	30,0
6.6.	Kolivere mõisa sild	Restaureerimisprojekti koostamine	40,0

Kokku: 1112,0

VII. LÄÄNE-VIRUMAA

7.1.	Rakvere linnus	Müüride avarii-konserveerimine	250,0
7.2.	Avanduse mõisa peahoone	Katuse projekt ja restaureerimine	200,0
7.3.	Inju mõisa peahoone	Tagaterrassi restaureerimine	150,0
7.4.	Viru-Nigula pastoraat	Esikülje seinte avarii-restaureerimine	100,0
7.5.	Toolse linnusevaremed	Müüride avarii-konserveerimine	300,0
7.6.	Viru-Nigula kalmistu kabel	Seinte restaureerimine	50,0
7.7.	Vinni mõisa jääkeldri ja valitseja-maja	Uurimistööd, eritingimuste ja remondiprojektide koostamine	60,0
7.8.	Rakvere, Pikk 21 elamu	Uurimistööd ja eritingimuste koostamine	20,0

Kokku: 1130,0

VIII. PÕLVAMAA

8.1.	Mustajõe kõrtsihoone	Katuse, vahelagede avarii-restaureerimine	535,0
8.2.	Mooste mõisa puutöökoda	Katuse ja vahelae restaureerimine	200,0
8.3.	Räpina paberivabriku peahoone	Katuste, karniiside remont	150,0
8.4.	Hinni talu hooned	Sauna restaureerimine, katuste remont	40,0
8.5.	Rosma vesiveski	Müüritise avarii-remont	40,0
8.6.	Rosma vesiveski ait-kelder	Katuse, seinte remont	40,0
8.7.	Rosma elamu 1 tiibhoonega	Katuse ja palkseinte remont	50,0
8.8.	Rahumäe mõisa peahoone	Katuse remont	100,0
8.9.	Karilatsi laut-küün	Projekti koostamine, järelevalve	8,0

Kokku: 1163,0

IX. PÄRNUMAA

9.1.	Pärnu Raeküla algkoolihoone	Uurimistööd	6,0
9.2.	Pootsi tuuleveski	Avarii-restaureerimine, projekt	212,0
9.3.	Audru mõisa õlleköök	Katuste remont	50,0
9.4.	Kadaka külakooli hoone	Katuse remont	200,0
9.5.	Kabli Reederi talu kelder	Müüride avarii-remont	25,0
9.6.	Kabli Reederi talu ait	Kivikatuse remont	50,0
9.7.	Tori mõisa viinaköök	Uurimistööd, eriting., projekt, katuse remont	200,0
9.8.	Keblaste mõisa kelder	Uurimistööd, projekt, remont	200,0
9.9.	Halinga Mardi tuuleveski	Konserveerimine	30,0
9.10.	Tarva doktoraadi tall-tõllakuur	Katuse avarii-remont	45,0

Kokku: 1018,0

X. RAPLAMAA

10.1.	Valtu mõisa Puraviku tuuleveski	Fassaadide restaureerimine	130,0
10.2.	Kehtna mõisa valitsejamaja	Katuste remont	100,0
10.3.	Raikküla mõisa peahoone	Katuste remont	300,0
10.4.	Vaimõisa m. peahoone, ait-kuivati	Projektid, katuste remont	300,0
10.5.	Velise mõisa kabel	Katuse, müüride restaureerimine	70,0
10.6.	Keava mõisa kuivati	Katuste remont, projekt	100,0
10.7.	Ingliste mõisa vesiveski	Müüride konserveerimine	50,0

Kokku: 1050,0

XI. SAAREMAA

11.1.	Kudjape kalm. Wildenbergi kabel	Uurimistööd, projekti koostamine	20,0
11.2.	Kudjape kalm. Nolckeni kabel	Katuse, seinte restaureerimine	80,0
11.3.	Karja vana kalmistu kabelid	Müüride konserveerimine	50,0
11.4.	Kaarma koolimaja	Avariitööd	150,0
11.5.	Koguva Sumari talu rehealune, kuur	Projekt, avarii-remont	100,0
11.6.	Koguva Andruse talu aidahoone	Rookatuse remont	60,0
11.7.	Koguva Laasu talu rehielamu	Avarii-restaureerimistööd, projektid	120,0
11.8.	Koguva Käspri talu ait 1	Remont ja rookatuse ehitamine	100,0
11.9.	Viltina pukkuulik	Restaureerimine, järelevalve	77,0
11.10.	Kaarma pastoraadi peahoone	Avarii-restaureerimine	230,0
11.11.	Kaarma pastoraadi ait ja laut	Uurimistööd, eritingimuste, projekti koost.	30,0

Kokku: 1017,0

XII. TARTUMAA

12.1.	Tartu Vabriku 3 elamu	Katuse remont	220,0
12.2.	Tartu Jaani kiriku terrakota	Konserveerimine	100,0
12.3.	Kõrveküla külakool	Katuse uurimistööd ja projekti koostamine	30,0
12.4.	Maidla postijaama abihoone	Katuse restaureerimine	250,0
12.5.	Rõngu kirikumõisa ait	Katuse remondi jätkamine	195,0
12.6.	Kaagvere mõisa teenijatemaja	Avariitööd	55,0
12.7.	Rootsi abimõis	Uurimistööd, projekti koostamine	30,0
12.8.	Puhja tuuleveski	Konserveerimine-restaureerimine	220,0

Kokku: 1100,0

XIII. VALGAMAA

13.1.	Sangaste mõisa peahoone	Katuste avarii-restaureerimine	500,0
13.2.	Barclay de Tolly mausoleumi park	Restaureerimine pärast tormikahjustust	50,0
13.3.	Hellenurme vesiveski	Katuste remont	45,0
13.4.	Riidaja mõisa peahoone	Siseremont	100,0
13.5.	Valga, Petseri 11 elamu	Seinte avarii-remont	15,0
13.6.	Valga, Vabaduse 26 elamu	Eritingimuste koostamine	10,0
13.7.	Palupera mõisa ait-kuivati	Avarii-remont	15,0
13.8.	Puka, Kesk 2 elamu	Uurimistööd, projekti koostamine	10,0
13.9.	Helme linnusevaremed	Uurimistööd, avarii-konserveerimine	100,0
13.10.	Otepää linnusevaremed	Uurimistööd, avarii-konserveerimine	80,0
13.11.	Otepää pastoraadi peahoone	Katuse remont	150,0
13.12.	Sangaste kalmistu kabel	Katuse remont	25,0

Kokku: 1100,0

XIV. VILJANDIMAA

14.1.	Viljandi linnusevaremed	Müüride konserveerimine	300,0
14.2.	Karksi linnusevaremed	Müüride konserveerimine	300,0
14.3.	Viljandi mõisa peahoone	Katuse remont	100,0
14.4.	Karksi mõisa tall-tõllakuur	Katuse remont	50,0
14.5.	Lahmuse mõisa vesiveski	Korstna remont	44,0
14.6.	Vana-Võidu mõisa peahoone	Uuringud, eritingimused, projekt	61,0

14.7.	Viljandi Lossi 26 elamu	Nurgatorni restaureerimine	100,0
14.8.	Polli mõisa peahoone	Eritingimuste, projekti koostamine	50,0
14.9.	Polli mõisa tall	Uurimistööd, projekti koostamine	20,0
14.10.	Polli mõisa koertemaja	Avariitööd	25,0
14.11.	Suure-Jaani pastoraat	Uurimistööd, projekti koostamine	50,0

Kokku: **1100,0**

XV. VÕRUMAA

15.1.	Vastseliina kabel	Projekt, katuse, seinte restaureerimine	270,0
15.2.	Vastseliina linnus	Avarii-konserveerimine	480,0
15.3.	Sänna postijaama kõrvalhoone	Projekt, katuse remont	220,0
15.4.	Väimela mõisa kabel	Eritingimused, projekt, konserveeriv katus	30,0

Kokku: **1000,0**

XVI. TALLINN

16.1.	Hohenhaupti lossi palmimaja	Avarii-konserveerimine ja restaureerimine	300,0
-------	-----------------------------	---	--------------

Maakonnad kokku: 16625,0

XVI. MITMESUGUSED

Uurimis-projekteerimis- ja avarii-restaureerimistööd, s.h. 2006.a. tööde restaureerimisprojektide koostamine, ettenägemata avariitööd	Mitmesugused konserveerimis-, restaureerimis- ja remonttööd ning uurimis- ja projekteerimistööd; akende restaureerimine ja asendustäitmine	875,0
---	--	-------

Kokku: **875,0**

Maakonnad ja mitmesugused kokku: **17500,0**

B. TARTU TOOMKIRIKU VAREMETE KONSERVEERIMINE (objekti kood 16LY338A)

450,0

Kõik kokku: **17950,0**